

# Sanierung Wasserrohrbruch Hauptleitung

**Leitungsart:** Grauguss, Durchmesser 100mm, Baujahr 1926

**Geplante Erneuerung:** im Zuge des Neubaus der Torteichstraße



Reparaturarbeiten



Bruchstelle



repariertes Rohr